

تقرير فني عن المركبة لكزس لوحة رقم ري ح 1025

4561	الكيلوات المقطوعة
1	عدد المفاتيح المتاحة
جيدة	الهيكل الخارجي
جيدة	الهيكل الداخلي
جيدة	الزجاج
جيدة	الإطارات
جيدة	المقاعد والفرش
جيدة	المحرك
جيدة	القيير (ناقل الحركة)
جيدة	الفرامل

إخلاء مسؤولية *

يعد هذا التقرير مبدئياً وغير نهائي لحالة المركبة ، وقد تم إعداده بناء على الفحص الظاهري ، ولا يغني هذا التقرير عن المعاينة النافية للجهالة من قبل المشتري ، ويجب على كل من يرغب بالمشاركة في المزاد القيام بفحص السيارة شخصياً للتأكد من حالتها ، وذلك وفقاً لشروط وأحكام المزاد المعلنة ولا تتحمل الجهة المنظمة للتقرير أي مسؤولية عن أي فروقات أو عيوب لم يتم رصدها في تقرير الفحص المبدئي.