


مصور جوى



صور من الطبيعة



شارع عرض ١٨ م



حد الصك
حد الطبيعة

الملاحظات											
٢	بند الملاحظة		تفصيلي بند الملاحظة	٢	بند الملاحظة		تفصيلي بند الملاحظة	الحال		١	بند الملاحظة
	نعم	الحال			نعم	الحال					
١	هل الصك مطابق للرفع المساحي (اطوال ومساحة)		-----	٨	هل الموقع ارض فضاء		مبنى قائم	✓			تفصيلي بند الملاحظة
٢	هل تم الوقوف على الموقع من قبل طالب التفتيش وتوقيع اقرار صحة الاستدلال على الموقع		تم الوقوف على ارضه المستكشف	٩	هل يوجد غرفة كهربيا داخل/خارج الموقع		-----	✓			مبنى قائم
٣	هل يوجد اختلاف في رقم القطعة /المخطط/البلوك/ اسم الحي/اسم المدينة للصك او الفأدة عن المستكشف		-----	١٠	هل يوجد صندوق خدمات كهربيا/اتصال/ اخرى داخل او خارج حدود المقار		-----	✓			مبنى قائم
٤	هل يوجد اختلاف في مساحة/اطوال الصك عن الطبيعيه / ذكر مساحة الصك خطأ حسابيا -		-----	١١	هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي		-----	✓			مبنى قائم
٥	هل يوجد شوارع مختلفة/شطقات على الاصل في المخطط او المستكشف/الجغرافيا الطبيعية ولم يتم ذكره في الصك		-----	١٢	هل يوجد اسوار داخلية وخارجية محيط المبنى القائم بالموقع		-----	✓			مبنى قائم
٦	هل يوجد تداخل في الاصل او اجزاء مشتركة ظاهريا		-----	١٣	هل يوجد اختلاف في الحدود للصك او الفأدة عن المستكشف		-----	✓			مبنى قائم
٧	هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه في الاستدلال على استخدام المقار		حسب المستكشف	يتحمل المكتب المسؤولية عن صحة ما ورد في مخطط الرفع المساحي من حدود واطوال ومساحة واحداثيات							