

بيانات المعاملة	رقم المعاملة	تاريخها / /	
	موضوع الكروكي	كروكي ارشادي	
	تاريخ اعتماد الكروكي التنظيمي		
	اسم	سجل مدني	
بيانات المالكين	اسم	سجل مدني	
	بيانات المالكين		
	بيانات المالكين		
	بيانات المالكين		
بيانات الكروكي	المدينة	رنية	الحي
	رقم المخطط	ق - ر - ١٣	رقم التلمه
	اللوحة التنظيمية	بلدون	الشارع
	نظام البناء	النسبه	غير مسمى
نظام البناء	الاستخدام	سكني	
	المساحة		
	مدير الادارة		
	الرسم		
تخطيط المدينة/ البلدية/ القرية	المساح		
	مهندس التخطيط		
	مهندس البلدية		
	مدير تخطيط المدينة		
بيانات المكتب الهندسي	اسم المكتب	شركة اصول الهندسة للاستشارات الهندسية	
	المهندس المساح	احمد عمر صديق	تاريخ الرفع المساحي
	هاتف	٠٥٣٤٩٧٧٧٥٩	١٤٤٧-٠٣-٧
	اسم المسؤول	عمر علي ابراهيم صالح	
شعار الشركة	شعار الشركة		
	شعار الشركة		
	شعار الشركة		
	شعار الشركة		
احداثيات الموقع حسب نظام احداثيات العالمي	UTM-WGS84-ZONE 37		
	شماليات	شماليات	شماليات
	شماليات	شماليات	شماليات
	شماليات	شماليات	شماليات
شمال	شمال	شمال	شمال
	شمال	شمال	شمال
	شمال	شمال	شمال
	شمال	شمال	شمال
جنوب	جنوب	جنوب	جنوب
	جنوب	جنوب	جنوب
	جنوب	جنوب	جنوب
	جنوب	جنوب	جنوب
شرق	شرق	شرق	شرق
	شرق	شرق	شرق
	شرق	شرق	شرق
	شرق	شرق	شرق
غرب	غرب	غرب	غرب
	غرب	غرب	غرب
	غرب	غرب	غرب
	غرب	غرب	غرب
المساحة	المساحة	المساحة	المساحة
	المساحة	المساحة	المساحة
	المساحة	المساحة	المساحة
	المساحة	المساحة	المساحة



شارع عرض ١٨ م

20.00
20.00

قطعة رقم ١٧٩

30.00
30.00

قطعة رقم ٥٨١

30.00
30.00

قطعة رقم ٦٧٨

20.00
20.00

حد الصك
حد الطبيعة

الملاحظات		الحال		تفصيلي بند الملاحظة	
٢	بند الملاحظة	نعم	لا	٢	بند الملاحظة
١	هل الصك مطابق للرفع المساحي (اطوال ومساحة)	✓		٨	هل الموقع ارض فضاء
٢	هل تم الوقوف على الموقع من قبل طالب التنفيذ وتوقيع اقرار صحة الاستدلال على الموقع	✓		٩	هل يوجد غرفة كمرية داخل/خارج الموقع
٣	هل يوجد اختلاف في رقم القطعة/المخطط/البلوك/اسم الحي/اسم المدينة للصك او الاقادة عن المستكشف	✓		١٠	هل يوجد صندوق خدمات كمرية/اتصالات/ اخرى داخل او خارج حدود المقار
٤	هل يوجد اختلاف في مساحة/اطوال الصك عن الطبيعه	✓		١١	هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز
٥	هل يوجد شوارع مختلة/شطافات على الاصل في المخطط او المستكشف الجغرافي او الطبيعة ولم يتم ذكره في الصك	✓		١٢	هل يوجد اسوار داخلية وخارجية بمحيط المبني
٦	هل يوجد تناخل في الاصل او اجزاء مشتركة ظاهريا	✓		١٣	هل يوجد اختلاف في الحدود للصك او الاقادة عن المستكشف
٧	هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه في الاستدلال على استخدام المقار	✓			يتمثل المكتب المسئولة عن صحة ما ورد في مخطط الرفع المساحي من حدود واطوال ومساحة واحداثيات

بمسحوب الصك لكامل الموقع		بمسحوب الطبيعة لكامل الموقع	
الحد	وصف الحد	الحد	وصف الحد
شمال	شارع عرض ١٨ م	شمال	شارع عرض ١٨ م
جنوب	قطعة رقم ٦٧٨	جنوب	قطعة رقم ٦٧٨
شرق	قطعة رقم ٦٧٩	شرق	قطعة رقم ٦٧٩
غرب	قطعة رقم ٦٧٥	غرب	قطعة رقم ٦٧٥
المساحة	٢٦٠٠	المساحة	٢٦٠٠

بمسحوب الصك لكامل الموقع		بمسحوب الطبيعة لكامل الموقع	
الحد	وصف الحد	الحد	وصف الحد
شمال	شارع عرض ١٨ م	شمال	شارع عرض ١٨ م
جنوب	قطعة رقم ٦٧٨	جنوب	قطعة رقم ٦٧٨
شرق	قطعة رقم ٦٧٩	شرق	قطعة رقم ٦٧٩
غرب	قطعة رقم ٦٧٥	غرب	قطعة رقم ٦٧٥
المساحة	٢٦٠٠	المساحة	٢٦٠٠



احداثيات الموقع حسب نظام احداثيات العالمي		UTM-WGS84-ZONE 37	
شماليات	شماليات	شماليات	شماليات
١	2348193.9786	٩	277443.3069
٢	2348197.1116	١٠	277463.0600
٣	2348226.6931	١١	277458.0666
٤	2348223.5601	١٢	277438.3135
٥		١٣	
٦		١٤	
٧		١٥	
٨		١٦	



صور من الطبيعة

