

نموذج كروكي مساحي

المنطقة	القصيم
الملاك	
الموضوع	كروكي مساحي
الموقع	المليداء - عيون الجواء
استخدام الموقع	زراعي
رقم القطعة	٨٨٦
رقم المخطط	١٣٦
رقم الصك	٣٦٣٣.٢٠٠١٩٤٣
تاريخ الصك	

D . R . T

D . R . T ENGINEERING CONSULTANTS
تصميم معماري تصميم داخلي اشراف ادارة مشروعات-مخططات سلامة
تخطيط-رفع مساحي- دراسة الاحمال الكهربائية
مكة المكرمة- الشرايف - مركز السلام الإداري الدور الأول- مكتب رقم ١١
EMAIL - dar.alebtakar.businss@gmail.com TEL- 0570426636

أبعاد الأرض

الاتجاه	بموجب الصك	بموجب الطبيعة	ملاحظات	ملاحظات	الحدود بموجب الصك	الحدود بموجب الطبيعة
شمال	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	مطابق		شارع عرض ٣٠,٠٠ م	شارع عرض ٣٠,٠٠ م
جنوب	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	مطابق		قطعة رقم ٨٩٥	ارض فضاء يليها جار
شرق	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	مطابق		قطعة رقم ٨٨٧	جار
غرب	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	مطابق		قطعة رقم ٩٧٤	جار
المساحة	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	مطابق			

رقم القطعة	شماليات	شرقيات	رقم القطعة	شماليات	شرقيات
1	2919218.127	361442.400	6		
2	2919389.107	361546.158	7		
3	2919259.409	361759.883	8		
4	2919088.429	361656.125	9		
5			10		

إقرار

جري الوقوف على الطبيعة من قبل مساح مكتب
دي ار تي للاستشارات الهندسية و أتضح الآتي :

- ١- هل الصك مطابق للرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- ٢- هل تم ذكر جميع الاختلافات في الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- ٣- هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا

- ٤- هل تم التوقيع وارفاق اقرار صحة الموقع ☒ نعم ☐ لا
- ٥- هل يوجد تداخل في الأصل أو أجزاء مشتركة ☒ نعم ☐ لا
- ٦- هل يوجد شوارع مختلة على الأصل في المخطط أو المستكشف الجغرافي أو الطبيعة ولم يتم ذكره في الصك ☒ نعم ☐ لا

- ٧- هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه في الاستدلال على استخدام العقار ☒ نعم (الصك) ☐ لا
- ٨- هل تم الاستعلام من وزارة الزراعة حيال الأراضي الزراعي ☒ نعم ☐ لا
- ٩- الملاحظات والاختلافات والتدخلات: ☒ يوجد ☐ لا يوجد

- ١٠- طبيعة الأرض: ☐ جبلية ☐ منبسطة ☒ مبني قائم
- ١١- مشتتات الموقع كالتالي: ارض بها مباني

- ١٢- تم الرفع بنظام ال VRS واستخدام نظام الاحداثيات WGS-84-UTM38N
- ١٣- تم الرفع المساحي بارشاد المندوب حسب طلب الجهة المخولة
- ١٤- هذا التقرير المساحي لا يعتد به في اثبات سلامة اجراءات التملك
- ١٥- يتحمل المكتب المسؤولية عن صحة ماورد في مخطط الرفع المساحي حدود واطوال ومساحة واحداثيات

الختم




تاريخ الاعتماد ٢٠٢٠/٠٥/٤٤٤٧هـ

صور من الطبيعة
توضح الموقع



صورة جوية

مقياس الرسم ١/٢٥٠٠



لا يوجد صورة للمخطط لمعرفة أرقام قطع المجاورين
يوجد اختلاف في الحدود بين الصك والطبيعة

تم الرفع من واقع الطبيعة
مقياس الرسم ١/٣٠٠