

نموذج كروكي مساحي

المنطقة	القصيم
الملاك	
الموضوع	كروكي مساحي
الموقع	المليداء-عيون الجواء
استخدام الموقع	زراعي
رقم القطعة	٨٩٤
رقم المخطط	١٣٦
رقم الصك	٥٦٣٣.٢٠٠١٩٤٨
تاريخ الصك	

D . R . T

D . R . T ENGINEERING CONSULTANTS
تصميم معماري تصميم داخلي اشراف ادارة مشروعات-مخططات سلامة
تخطيط-رفع مساحي- دراسة الاحمال الكهربائية
مكة المكرمة- الشرايف - مركز السلام الإداري الدور الأول- مكتب رقم ١١
EMAIL - dar.alebtkar.businss@gmail.com TEL- 0570426636

أبعاد الأرض

الاتجاه	بموجب الصك	بموجب الطبيعة	ملاحظات	ملاحظات	الحدود بموجب الصك	الحدود بموجب الطبيعة
شمال	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	مطابق		قطعة رقم ٨٨٧	ارض فضاء يليها جار
جنوب	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	مطابق		شارع عرض ٣,٠٠ م	شارع عرض ٣,٠٠ م
شرق	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	مطابق		قطعة رقم ٨٩٣	جار
غرب	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	مطابق		قطعة رقم ٨٩٥	جار
المساحة	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	مطابق			

رقم القطعة	شماليات	شرقيات	رقم القطعة	شماليات	شرقيات
1	2919234.169	361775.782	6		
2	2919403.945	361881.499	7		
3	2919271.799	362093.719	8		
4	2919102.023	361988.003	9		
5			10		

إقرار

جري الوقوف على الطبيعة من قبل مساح مكتب
دي ار تي للاستشارات الهندسية و أتضح الآتي :

- هل الصك مطابق للرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- هل تم ذكر جميع الاختلافات في الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- هل تم التوقيع وارفاق اقرار صحة الموقع ☒ نعم ☐ لا
- هل يوجد تداخل في الأصل أو أجزاء مشتركة ☒ نعم ☐ لا
- هل يوجد شوارع مختزلة على الأصل في المخطط أو المستكشف الجغرافي أو الطبيعة ولم يتم ذكره في الصك ☒ نعم ☐ لا
- هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه في الاستدلال على استخدام العقار ☒ نعم (الصك) ☐ لا
- هل تم الاستعلام من وزارة الزراعة حيال الأراضي الزراعي ☒ نعم ☐ لا
- الملاحظات والاختلافات والتدخلات: ☒ يوجد ☐ لا يوجد
- (مع التوضيح)
١٠ - طبيعة الأرض: ☐ جبلية ☒ منبسطة ☐ مبنى قائم
- ١١- مشتتات الموقع كالتالي: أرض فضاء

١٢- تم الرفع بنظام ال VRS واستخدام نظام الاحداثيات WGS-84-UTM38N

١٣- تم الرفع المساحي بارشاد المندوب حسب طلب الجهة المخولة

١٤- هذا التقرير المساحي لا يعتد به في اثبات سلامة اجراءات التملك

١٥- يتحمل المكتب المسؤولية عن صحة ماورد في مخطط الرفع المساحي حدود واطوال ومساحة واحداثيات

الختم




تاريخ الاعتماد ١٤٤٧/٠٥/٠١هـ

صور من الطبيعة
توضح الموقع



صورة جوية

مقياس الرسم ١/٢٥٠٠



تم الرفع من واقع الطبيعة
مقياس الرسم ١/٣٠٠

لا يوجد صورة للمخطط لمعرفة أرقام قطع المجاورين
يوجد اختلاف في الحدود بين الصك والطبيعة