

نموذج كروكي مساحي

المنطقة	القصيم
الملاك	
الموضوع	كروكي مساحي
الموقع	المليداء-عيون الجواء
استخدام الموقع	زراعي
رقم القطعة	٨٨٧
رقم المخطط	١٣٦
رقم الصك	٧٦٣٣.٢٠٠١٩٤٤
تاريخ الصك	

D . R . T

D . R . T ENGINEERING CONSULTANTS
تصميم معماري تصميم داخلي اشراف ادارة مشروعات-مخططات سلامة
تخطيط-رفع مساحي- دراسة الاحمال الكهربائية
مكة المكرمة- الشرايف - مركز السلام الإداري الدور الأول- مكتب رقم ١١
EMAIL - dar.alebtkar.businss@gmail.com TEL- 0570426636

أبعاد الأرض

الاتجاه	بموجب الصك	بموجب الطبيعة	ملاحظات	ملاحظات	الحدود بموجب الصك	الحدود بموجب الطبيعة
شمال	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	مطابق		شارع عرض ٣٠,٠٠ م	شارع عرض ٣٠,٠٠ م
جنوب	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	مطابق		قطعة رقم ٨٩٤	أرض فضاء يليها جار
شرق	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	مطابق		قطعة رقم ٨٨٨	جار
غرب	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	مطابق		قطعة رقم ٨٨٦	جار
المساحة	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	مطابق			

رقم القطعة	شماليات	شرقيات	رقم القطعة	شماليات	شرقيات
1	2919389.106	361546.158	6		
2	2919560.087	361649.916	7		
3	2919430.389	361863.642	8		
4	2919259.409	361759.884	9		
5			10		

إقرار

جري الوقوف على الطبيعة من قبل مساح مكتب
دي ار تي للاستشارات الهندسية و أتضح الآتي :

- هل الصك مطابق للرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- هل تم ذكر جميع الاختلافات في الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- هل تم التوقيع ورافق اقرار صحة الموقع ☒ نعم ☐ لا
- هل يوجد تداخل في الأصل أو أجزاء مشتركة ☒ نعم ☐ لا
- هل يوجد شوارع مختزلة على الأصل في المخطط أو المستكشف الجغرافي أو الطبيعة ولم يتم ذكره في الصك ☒ نعم ☐ لا
- هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه في الاستدلال على استخدام العقار ☒ نعم (الصك) ☐ لا
- هل تم الاستعلام من وزارة الزراعة حيال الأراضي الزراعي ☒ نعم ☐ لا
- الملاحظات والاختلافات والتدخلات: ☒ يوجد ☐ لا يوجد (مع التوضيح)
- طبيعة الأرض: ☐ جبلية ☒ منبسطة ☐ مبنى قائم
- مشتلات الموقع كالتالي: ☒ مزرعة بها نخل

- تم الرفع بنظام ال VRS واستخدام نظام الاحداثيات WGS-84-UTM38N
- تم الرفع المساحي بارشاد المندوب حسب طلب الجهة المخولة
- هذا التقرير المساحي لا يعتد به في اثبات سلامة اجراءات التملك
- يتحمل المكتب المسؤولية عن صحة ماورد في مخطط الرفع المساحي حدود واطوال ومساحة واحداثيات

الختم




تاريخ الاعتماد ٢٠٠٥/٠٥/٤٤٤٧هـ

صور من الطبيعة
توضح الموقع



مقياس الرسم ١/٢٥٠٠

صورة جوية



تم الرفع من واقع الطبيعة
مقياس الرسم ١/٣٠٠

لا يوجد صورة للمخطط لمعرفة أرقام قطع المجاورين
بوجود اختلاف في الحدود بين الصك والطبيعة