

نموذج كروكي مساحي

المنطقة	القصيم
الملاك	
الموضوع	كروكي مساحي
الموقع	المليداء-عيون الجواء
استخدام الموقع	زراعي
رقم القطعة	٨٩٣
رقم المخطط	١٣٦
رقم الصك	٩٦٣٣.٢٠٠١٩٤٧
تاريخ الصك	

D . R . T

D . R . T ENGINEERING CONSULTANTS
تصميم معماري تصميم داخلي اشراف ادارة مشروعات-مخططات سلامة
تخطيط-رفع مساحي- دراسة الاحمال الكهربائية
مكة المكرمة- الشرايف - مركز السلام الإداري الدور الأول- مكتب رقم ١١
EMAIL - dar.alebtakar.businss@gmail.com TEL- 0570426636

أبعاد الأرض

الاتجاه	بموجب الصك	بموجب الطبيعة	ملاحظات	ملاحظات	الحدود بموجب الصك	الحدود بموجب الطبيعة
شمال	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	مطابق		قطعة رقم ٨٨٨	ارض فضاء يليها جـار
جنوب	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	مطابق		شارع عرض ٣,٠٠ م	شارع عرض ٣,٠٠ م
شرق	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	مطابق		قطعة رقم ٨٩٢	جـار
غرب	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	مطابق		قطعة رقم ٨٩٤	جـار
المساحة	٢٥٠,٠٠ م	٢٥٠,٠٠ م	مطابق			

رقم القطعة	شماليات	شرقيات	رقم القطعة	شماليات	شرقيات
1	2919403.945	361881.499	6		
2	2919573.721	361987.215	7		
3	2919441.576	362199.436	8		
4	2919271.799	362093.719	9		
5			10		

إقرار

جري الوقوف على الطبيعة من قبل مساح مكتب
دي ار تي للاستشارات الهندسية و أتضح الآتي :

- هل الصك مطابق للرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- هل تم ذكر جميع الاختلافات في الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- هل تم التوقيع ورافق اقرار صحة الموقع ☒ نعم ☐ لا
- هل يوجد تداخل في الأصل أو أجزاء مشتركة ☒ نعم ☐ لا
- هل يوجد شوارع مختلة على الأصل في المخطط أو المستكشف الجغرافي أو الطبيعة ولم يتم ذكره في الصك ☒ نعم ☐ لا
- هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه في الاستدلال على استخدام العقار ☒ نعم (الصك) ☐ لا
- هل تم الاستعلام من وزارة الزراعة حيال الأراضي الزراعي ☒ نعم ☐ لا
- الملاحظات والاختلافات والتدخلات: ☒ يوجد ☐ لا يوجد
- (مع التوضيح)
١٠ - طبيعة الأرض: ☒ جبلية ☐ منبسطة ☐ مبنى قائم
- ١١ - مشتتات الموقع كالتالي: ☒ مزرعة بها نخل


- تم الرفع بنظام ال VRS واستخدام نظام الاحداثيات WGS-84-UTM38N
- تم الرفع المساحي بارشاد المندوب حسب طلب الجهة المخولة
- هذا التقرير المساحي لا يعتد به في اثبات سلامة اجراءات التملك
- يتحمل المكتب المسؤولية عن صحة ماورد في مخطط الرفع المساحي حدود واطوال ومساحة واحداثيات

الختم




تاريخ الاعتماد ٠٢/٠٥/١٤٤٧هـ

صور من الطبيعة
توضح الموقع



مقياس الرسم ١/٢٥٠٠
صورة جوية



تم الرفع من واقع الطبيعة
مقياس الرسم ١/٣٠٠

لا يوجد صورة للمخطط لمعرفة أرقام قطع المجاورين
يوجد اختلاف في الحدود بين الصك والطبيعة