

| | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| بيانات المساحة | رقم المعاملة | تاريخها / / | |
| | موضوع الكروكي | كروكي ارشادي | |
| | تاريخ اعتماد الكروكي التنظيمي | | |
| بيانات المالكين | اسم | سجل مدني | |
| | اسم | سجل مدني | |
| بيانات الكروكي | المدينة | مكة المكرمة | تاريخه ٧٢٠١٢٨٠٠٥٧٩٦ |
| | رقم المخطط | ٣٢-٢١-١ | مصدره ١٤٤٤-١٠-١٩ |
| نظام البناء | اللوحه التنظيمية | الشارع | وزارة عدل |
| | نظام البناء | النسبه | |
| سكني | | | |
| المساحة | المساح / المهندس | | |
| | مدير الادارة | | |
| تخطيط المدينة / البلدية / القرية | الرسام | | |
| | المساح | | |
| | مهندس التخطيط | | |
| | مهندس البلدية | | |
| | مدير تخطيط المدينة | | |
| | مدير الخدمات | | |
| | مدير عام التخطيط العمراني | | |
| | رئيس البلدية | | |
| بيانات المكتب الهندسي | اسم المكتب | شركة اصول الهندسة للاستشارات الهندسية | |
| | المهندس المساح | احمد عمر صديق | تاريخ الرفع المساحي ١٤٤٧-٨-١ |
| | هاتف | ٠٥٣٤٩٧٧٧٥٩ | |
| | اسم المسؤول | حميد السمراني | |
| شعار الشركة | | | |
| شركة اصول الهندسة للاستشارات الهندسية C.R.:4030450235 | | | |
| احداثيات الموقع حسب نظام احداثيات العالمي UTM-WGS84-ZONE 37 | | | |
| الحد | شماليات | شرقيات | الارتفاع |
| ١ | 2365515.2698 | 589703.3000 | ٩ |
| ٢ | 2365516.5183 | 589718.2480 | ١٠ |
| ٣ | 2365536.4489 | 589716.5833 | ١١ |
| ٤ | 2365535.2004 | 589701.6354 | ١٢ |
| ٥ | | | ١٣ |
| ٦ | | | ١٤ |
| ٧ | | | ١٥ |
| ٨ | | | ١٦ |



شارع عرض ١٢ م

15.00
15.00

قطعة رقم ٩٥٦

20.00
20.00

قطعة رقم ٩٦٠

20.00
20.00

15.00
15.00

قطعة رقم ٩٥٧

الشارع الشمالي غير منفذ في الطبيعة

حد الصك
حد الطبيعة

| الملاحظات | | | | | | |
|--|--------------|----|-------|---|----|----|
| ٢ | بند الملاحظة | | الحال | تفصيلي بند الملاحظة | | ٢ |
| | نعم | لا | | نعم | لا | |
| ١ | ✓ | | | هل الصك مطابق للرفع المساحي (اطوال ومساحة) | | ٨ |
| ٢ | ✓ | | | هل تم الوقوف على الموقع من قبل طالب التنفيذ وتوقيع اقرار صحة الاستئصال على الموقع | | ٩ |
| ٣ | ✓ | | | هل يوجد اختلاف في رقم القطعة /المخطط /البلوك / اسم الحي/اسم المدينة للصك او الاقادة عن المستكشف | | ١٠ |
| ٤ | ✓ | | | هل يوجد اختلاف في مساحة /اطوال الصك عن الطبيعه / ذكر مساحة الصك خطا حسابيا | | ١١ |
| ٥ | ✓ | | | هل يوجد شوارع مختزلة /شطافات على الاصل في المخطط او المستكشف الجغرافي او الطبيعة ولم يتم ذكره في الصك | | ١٢ |
| ٦ | ✓ | | | هل يوجد تناخل في الاصل او اجزاء مشتركة ظاهريا | | ١٣ |
| ٧ | ✓ | | | هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه في الاستئصال على استخدام المقار | | |
| يتمثل المكتب المسئولة عن صحة ما ورد في مخطط الرفع المساحي من حدود واطوال ومساحة واحداثيات المستكشف | | | | | | |

| بمسحوب الصك لكامل الموقع | | |
|--------------------------|---------------|---------|
| الحد | وصف الحد | الطول/م |
| شمال | شارع عرض ١٢ م | ١٥ |
| جنوب | قطعة رقم ٩٥٧ | ١٥ |
| شرق | قطعة رقم ٩٥٦ | ٢٠ |
| غرب | قطعة رقم ٩٦٠ | ٢٠ |
| المساحة | ٢٣٠٠ | |

| بمسحوب الصك لكامل الموقع | | |
|--------------------------|---------------|---------|
| الحد | وصف الحد | الطول/م |
| شمال | شارع عرض ١٢ م | ١٥ |
| جنوب | قطعة رقم ٩٥٧ | ١٥ |
| شرق | قطعة رقم ٩٥٦ | ٢٠ |
| غرب | قطعة رقم ٩٦٠ | ٢٠ |
| المساحة | ٢٣٠٠ | |

مصور جوي



صور من الطبيعة

