



صور من الطبيعة توضح الموقع




صورة جوية

مقياس الرسم ٢٥٠٠/١



شارع عرض ١٥ م



ملاحظات

يوجد اختلاف في اسم الحى بين الصك والمستكشف الجغرافى

إقرار

جرى الوقوف على الطبيعة من قبل مساح مكتب
اكنان البناء للاستشارات الهندسية و أتضح الأتى :

- ١- هل الصك مطابق للرفع المساحى نعم لا
- ٢- هل تم ذكر جميع الاختلافات فى الرفع المساحى نعم لا
- ٣- هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز فى الرفع المساحى نعم لا
- ٤- هل تم التوقيع و ارفاق اقرار صحة الموقع نعم لا
- ٥- هل يوجد تداخل فى الاصل او اجزاء مشتركة نعم لا
- ٦- هل يوجد شوارع محتزلة على الاصل فى المخطط او المستكشف الجغرافى او الطبيعة و لم يتم ذكره فى الصك نعم لا
- ٧- هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه فى الاستدلال على استخدام العقار نعم (البوابة المكانية) لا
- ٨- الملاحظات و الاختلافات و التداخلات يوجد لا يوجد (مع التوضيح)
- ٩- طبيعة الأرض جبلية منبسطة مبنى قائم
- ١٠- مشتملات الموقع كالتالى : **مبنى سكنى**
- ١١- تم الرفع بنظام **VRS** واستخدام نظام الاحداثيات **WGS-1984-UTM38N**
- ١٢- تم توضيح الموقع من عدة زوايا بصور فوتوغرافية موضحة أدناه .
- ١٣- تم الرفع المساحى بارشاد المندوب حسب طلب الجهة المخولة
- ١٤- هذا التقرير المساحى لا يعتد به فى اثبات سلامة اجراءات التملك
- ١٥- يتحمل المكتب المسؤولية عن صحة ماورد فى مخطط الرفع المساحى حدود واطوال و مساحة و احداثيات

2025/12/21

تاريخ الاعتماد



الختم



أبعاد الأرض

الإتجاه	بموجب الصك	بموجب الطبيعة	ملاحظات	ملاحظات	الحدود بموجب الطبيعة	الحدود بموجب الصك
شمال	(٢١) متر	(٢١) متر	مطابق	مطابق	شارع عرض ١٥ م	شارع عرض ١٥ م
جنوب	(٢٢) متر	(٢١) متر	مطابق	مطابق	قطعة رقم ٦٠	قطعة رقم ٦٠
شرق	(٢٢) متر	(٢٢) متر	مطابق	مطابق	قطعة رقم ٥٧	قطعة رقم ٥٧
غرب	(٢٢) متر	(٢٢) متر	مطابق	مطابق	قطعة رقم ٦١	قطعة رقم ٦١
المساحة	٢٤٦٢	٢٤٦٢	مطابق	مطابق		

رقم القطعة	شماليات	شرقيات	رقم القطعة	شماليات	شرقيات
1	2614227.732	654081.115	5		
2	2614232.983	654101.448	6		
3	2614254.284	654095.947	7		
4	2614249.034	654075.614	8		

تم الرفع من واقع الطبيعة
مقياس الرسم ١٠٠ / ١