

تقرير فني لحالة المركبة

	الكيلوات المقطوعة
1	عدد المفاتيح المتوفرة
جديد	تاريخ الفحص

البند	
الهيكل الخارجي	سليمة
الهيكل الداخلي	نظيف
الشاصي	سليم
الزجاج	سليمة
الأنوار	سليمة
الإطارات	جيدة
المقاعد والفرش	سليمة
نظام التكييف	سليمة
الوسائد الهوائية	سليمة
المحرك	سليم
القير (ناقل الحركة)	سليم
نظام الفرامل والتعليق	سليم

ملاحظات أخرى

* إخلاء مسؤولية:

زعم هذا التقرير تقييماً مبدئياً وغير نهائي لحالة المركبة ، وقد تم إعداد بناءً على الفحص الظاهري في حينه. ولا يُعني هذا التقرير عن المعايير الناقية للجهالة من قبل المشتري. ويجب على كل من يرغب بالمشاركة في المزاو القيام بفحص السيارة شخصياً للتأكد من حالتها، وذلك وفقاً لشروط وأحكام المزاو المعلنة ولا تتحمل الجهة المنظمة أو المُعد للتقرير أي مسؤولية عن أي فروقات أو عيوب لم يتم رصدها في تقرير الفحص المبدئي.

