

تقرير فني عن حاله ا ص ي ١٧٤٥

389942	الكيلوات المقطوعه
1	عدد المفاتيح المتاحة
سليم	الهيكل الخارجي
بعض صدّمت	الهيكل الداخلي
سليم	الذجاج
سليم	الانوار
جيده	الإطارات
جيد	المقاعد والفرش
سليم	المحرك
سليم	القيّر (ناقل الحركة)
سليم	الفرامل

:إخلاء مسؤولية *

يعد هذا التقرير مبدئياً وغير نهائي لحالة المركبة، وقد تم إعداده بناء على الفحص الظاهري ، ولا يغني هذا التقرير عن المعاينة النافية للجهالة من قبل المشتري، ويجب على كل من يرغب بالمشاركة في المزاد القيام بفحص السيارة شخصياً للتأكد من حالتها، وذلك وفقاً لشروط وأحكام المزاد المعلنة ولا تتحمل الجهة المنظمة للتقرير أي مسؤولية عن أي فروقات أو عيوب لم يتم رصدها في تقرير الفحص المبدئي.